

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : J26871	
Kilométrage compteur : 161.455KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE			
Marque : BMW	Type : 518d	Cylindrée : 1995 CC	
Carburant : Diesel	Couleur : Noir	1 MEC : 26-07-2019	2MEC : 04-12-2025
Numéro de châssis : WBAJP11060BJ26871		Code : 201	
Puissance : 136ch 100kw		boite de vitesses : Automatique	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière		X	
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur	X		
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	02-12-2026	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 225/55 R17					
Etat des pneumatiques AVD 2.4 MM AVG 2.4 MM					
ARD 2.4 MM ARG 2.4 MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

HAYON / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE

PARE-CHOCS AR / GRIFFES / POLISSAGE

AILE ARD / ENFONCEMENTS / DSP

PORTE ARD / GRIFFE / POLISSAGE

AILE AVD / ECLATS / RETOUCHES

PARE-CHOCS AV / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

CAPOT / ENFONCEMENTS + ECLATS / REPARATION + PEINTURE

AILE AVG / GRIFFE / POLISSAGE

PORTE AVG / GRIFFE / POLISSAGE + RETOUCHE BORD

MONTANT GAUCHE / ENFONCEMENT / DSP

TOIT / ENFONCEMENTS (+ /- 8) / DSP

TOIT OUVRANT / PROBLEME DE RABATTEMENT DU COUPE VENT LORS DE LA FERMETURE