FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : K20178	
Kilométrage compteur : 120727KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : KIA	Type :PROCEED	Cylindrée : 1353CC
Carburant : ESSENCE	Couleur :GRIS	1 MEC : 18/10/2019 2MEC :18/01/2024
Numéro de châssis : U5YH2G14GKL020178		Code : 091
Puissance : 140ch 103kw		boite de vitesses : AUTOMATIQUE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non DETECTEUR ANGLE MORT ALLUME

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non

ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……12/01/2027……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	225 40 18				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM	AVG 2.5MM			
	ARD 3.5MM	ARG 3.5MM			
Remarques :……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
PARE CHOCS AVG / GRIFFES / REPARATION LOCALISEE
CAPOT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
AILE AVG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
PORTE AVG / GRIFFES + ENFONCEMENT / REPARATION + PEINTURE
PORTE ARG / GRIFFES /POLISSAGE
AILE ARG / DEFORMATION+ MAUVAISE REPARATION / REPARATION + PEINTURE
PARE CHOCS AR / GRIFFES / PEINTURE
MOULURE DE PC ARD / CASSEE / REMPLACEMENT
PORTE ARD / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
BAS DE CAISSE DROIT / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE