FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : B72915		
Kilométrage compteur : 123065KM		Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :116	Cylindrée : 1496CC
Carburant : DIESEL	Couleur : NOIR	1 MEC :15/12/2016 2MEC :22/10/2020
Numéro de châssis :WBA1V910505D72915		Code : 223
Puissance : 115ch 85kw		boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse			X
extérieur	X		
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien :	oui	non	
pneus hiver :	oui	non	commentaires
jantes hiver avec pneus :	oui	non	


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……10/08/2026……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	225 40 18				
Etat des pneumatiques	AVD 3.5MM	AVG 3.5MM			
	ARD 2.5MM	ARG 2.5MM			
Remarques :……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR NON ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
PARE CHOCS AR / GRIFFES ET DEFAUTS DE REPARATION / REPARATION + PEINTURE
AILE ARG / GRIFFES +DEFAUT DE REPARATION / REPARATION + PEINTURE
PORTE AVG / RETOUCHE BORD DE PORTE
PARE CHOCS / DEFORMATION / REMPLACEMENT
CAPOT / DEFORMATIONS / DSP SANS PEINTURE
AILE AVD / DEFORMATION + DEFAUT DE REPARATION / REPARATION + PEINTURE
COIFFE DE RETRO DROITE / GRIFFES / POLISSAGE
PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
AILE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
TOIT / ENFONCEMENTS + ROUILLE / REPARATION + PEINTURE