FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : H98294		
Kilométrage compteur : 117795KM		Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : HYUNDAI	Type :TUCSON	Cylindrée : 1591CC
Carburant :ESSENCE	Couleur : BEIGE	1 MEC : 13/06/2019
Numéro de châssis :TMAJ2811AKJ798294		Code : 941
Puissance : 130ch 97kw		boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse			X
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……13/06/2027……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	215 70 16				
Etat des pneumatiques	AVD 2MM	AVG 2MM			
	ARD 3MM	ARG 3MM			
Remarques :……	PNEUS AV A REMPLACER ……				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
PARE CHOCS AR / CASSE / REMPLACEMENT
AILE ARD / ENFONCEMENTS / DSP SANS PEINTURE
PORTE ARD / REPARATION MAUVAISE QUALITE / REPARATION + PEINTURE
PORTE AVD / REPARATION MAUVAISE QUALITE / REPARATION + PEINTURE
MONTANT DROIT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
ELARGISSEUR ARD + MOULURE PORTE / REMPLACEMENT
TOIT / DEFORMATION / DSP SANS PEINTURE
PARE CHOCS AV / CASSE / REMPLACEMENT
PORTE AVG+ ARG / REPARATION MAUVAISE QUALITE / REPARATION + PEINTURE
COFFRE / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
SPOILER PARE CHOCS AV / REMPLACEMENT