FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : M79482	
Kilométrage compteur : 137108KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : MERCEDES	Type :SPRINTER	Cylindrée : 2143CC
Carburant : DIESEL	Couleur : NOIR	1 MEC :19/08/2021
Numéro de châssis :W1V907331P379482		Code : 383
Puissance : 140ch 105kw		boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur		X	
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……09/05/2027……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	235 65 16				
Etat des pneumatiques	AVD 3MM	AVG 3MM			
	ARD 3MM	ARG 3MM			
Remarques :……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
PORTE AVG / DEFORMATION BORD DE PORTE / REPARATION + PEINTURE
PARE CHOCS AR / DEFORMATION / REMPLACEMENT
PORTE ARG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE / EPAISSEUR PEINTURE + DE 2000MICRONS / REPARATION DE MAUVAISE QUALITE
AILE ARD / GRIFFES / POLISSAGE