FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : P71208		
Kilométrage compteur : 132157KM		Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : PEUGEOT	Type :208	Cylindrée : 1598CC
Carburant :ESSENCE	Couleur : BLANC	1 MEC :17/10/2013 2MEC :22/04/2021
Numéro de châssis :VF3CA5FU8DW071208		Code :943
Puissance : 200ch 147kw		boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant			X

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	.....20/04/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	205 45 17				
Etat des pneumatiques	AVD 3.5MM	AVG 3.5MM			
	ARD 2MM	ARG 2MM			
Remarques :.....					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
AILE ARD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE
PARE CHOCS AR / CASSE / REMPLACEMENT
PORTE AVD / RETOUCHE BORD DE PORTE
TOIT / ROUILLE / PEINTURE
CAPOT / VERNIS ENDOMMAGE / REPARATION + PEINTURE
MONTANT GAUCHE /ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
AILE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE