FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : B35899		
Kilométrage compteur : 101793KM		Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :116	Cylindrée : 1496CC
Carburant :DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC : 01/06/2021 2MEC :02/05/2024
Numéro de châssis :WBA7M710607J35899		Code : 323
Puissance : 110ch 85kw		boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant ASSISE AVD			X
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……01/06/2026……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	225 45 17				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM	AVG 2.5MM			
	ARD 1.5MM	ARG 1.5MM			
Remarques :……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
AILE AVANT DROIT / ENFONCEMENT + ECLAT / REPARATION + PEINTURE
PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
AILE ARD / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE
AILE ARG / ECLATS SUR LE BORD / RETOUCHE POSSIBLE
PARE CHOCS AV / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
CAPOT / ECLATS CAILLOUX / RETOUCHE POSSIBLE
PORTE ARD / ECLAT / RETOUCHE POSSIBLE MAIS PEINTURE PREFERABLE