FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : D78537	
Kilométrage compteur : 183271KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : DACIA	Type :DUSTER	Cylindrée : 1461CC
Carburant : DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC :31/07/2017 2MEC :14/09/2021
Numéro de châssis :UU1HSDJ9P58378537		Code : 863
Puissance :110ch 80kw		boite de vitesses :AUTOMATIQUE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant ASSISE ET DOSSIER AVG			X
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien :	oui	non	
pneus hiver :	oui	non	commentaires
jantes hiver avec pneus :	oui	non	


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……14/09/2026……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 215 65 16					
Etat des pneumatiques AVD 2MM AVG 2MM					
ARD 2MM ARG 2MM					
Remarques :……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
AILE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
PORTE ARG / DEFORMATIONS + GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
CAPOT / DEFORMATIONS / DSP POSSIBLE
PARE CHOCS AV / DEFORMATIONS / REMPLACEMENT
PORTE AVG + AILE AVG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
PORTE ARD / GRIFFES / POLISSAGE
PORTE AVD + AILE AVD / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
PARE CHOCS ARG / GRIFFES/ POLISSAGE