FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : B12691	
Kilométrage compteur : 118593KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :116	Cylindrée : 1499CC
Carburant : ESSENCE	Couleur :NOIR	1 MEC :09/01/2019 2MEC :04/03/2020
Numéro de châssis :WBA2R110807D12691		Code : 693
Puissance : 110ch 80kw		boite de vitesses :MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……09/01/2028	
……					

ETAT DES PNEUMATIQUES				
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	205 55 16			
Etat des pneumatiques	AVD 2MM	AVG 2MM		
	ARD 2MM	ARG 2MM		
Remarques :……				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
AILE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
AILE AVG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
PARE CHOCS / GRIFFES /POLISSAGE
PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE