FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : P01535		
Kilométrage compteur : 165305KM		Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : PEUGEOT	Type :5008 GT LINE	Cylindrée : 1997CC
Carburant : DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC :17/09/2019 2MEC :07/01/2026
Numéro de châssis :VF3MJEHZRKL101535		Code : 093
Puissance : 176ch 130kw		boite de vitesses : AUTOMATIQUE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires PNEUS AV 4SAISONS / PNEUS AR ÉTÉ

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……19/12/2026……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	285 50 19				
Etat des pneumatiques	AVD 2MM	AVG 2MM			
	ARD 2MM	ARG 2MM			
Remarques :……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
TOIT / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE
PORTE ARD / REPARATION VISIBLE / MAUVAISE QUALITE / REPARATION + PEINTURE
MONTANT DROIT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
PORTE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
BAS DE CAISSE GAUCHE / ENFONCEMENT / REPARATION + PEINTURE