FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : B03043		
Kilométrage compteur : 159864KM		Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :X3	Cylindrée : 1995CC
Carburant :DIESEL	Couleur :GRIS	1 MEC :01/10/2014 2MEC :12/05/2025
Numéro de châssis :WBAWZ510700L03043		Code : 643
Puissance : 163ch 120kw		boite de vitesses : AUTOMATIQUE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D DOSSIER			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……09/05/2027……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	225 60 17				
Etat des pneumatiques	AVD 4MM	AVG 4MM			
	ARD 4.5MM	ARG 4.5MM			
Remarques :……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
PORTE ARG ET ARD / EPAISSEUR PEINTURE +/- 350 MICRONS / REPARATION DE QUALITE MOYENNE
TOIT / DOMMAGE GRELES / +/- 50 IMPACTS /DSP SANS PEINTURE
COFFRE SUPERIEUR/ ENFONCEMENTS GRELES / DSP SANS PEINTURE
PORTE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
COFFRE / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
PORTE AVG / ENFONCEMENTS X 2 / DSP SANS PEINTURE
AILE ARD / ENFONCEMENTS X 2 / DSP SANS PEINTURE