FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : F80352		
Kilométrage compteur : 108324KM		**Lieu : SOCO**

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : FORD	**Type :FOCUS**	**Cylindrée : 999CC**
Carburant : ESSENCE	**Couleur : GRIS**	**1 MEC :11/06/2020 2MEC :04/09/2025**
Numéro de châssis :WF0NXXGCHNLC80352		**Code : 573**
Puissance : 100ch 74kw		**boite de vitesses : MANUELLE**

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	**Propre**	**Sale**	**détérioré**
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires PNEUS AV HIVER / PNEUS AR ÉTÉ

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……01/08/2027……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	205 55 16				
Etat des pneumatiques	AVD 3MM	AVG 3MM			
	ARD 1.5MM	ARG 1.5MM			
Remarques :……	PNEUS AR A REMPLACER ……				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
AILE AVG + PORTE AVG + PORTE ARG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
AILE ARG /GRIFFE / REPARATION + PEINTURE
TOIT / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE
PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
AILE AVD + PORTE AV ET ARD / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
PARE CHOCS AV / REPARATION + PEINTURE