FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : L50119	
Kilométrage compteur : 156395KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : LAND ROVER	Type :EVOQUE	Cylindrée : 1999CC
Carburant : DIESEL	Couleur :GRIS	1 MEC :17/06/2016 2MEC :14/07/2017
Numéro de châssis :SALVB2DN8GH150119		Code :173
Puissance : 150ch 110kw		boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant G ASSISE			X
banquette arrière		X	
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse+ BOUTON DEMARRAGE			X
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires PNEUS AV HIVER / PNEUS AR ÉTÉ

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……17/06/2027……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 225 65 17					
Etat des pneumatiques AVD 2.5MM AVG 2.5MM					
ARD 3.5MM ARG 3.5MM					
Remarques :……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
CAMERA AR / DYSFONCTIONNEMENT
PORTE ARD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE
PORTE AVD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE
SPOILER AR / MAUVAISE REPARATION / REMPLACEMENT
AILE ARG / ENFONCEMENTS / REPARATION + PEINTURE
PORTE ARG / GRIFFES / POLISSAGE
PARE CHOCS AV / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
CAHCE PARE CHOCS AVD / REMPLACEMENT
PORTE AVG / RETOUCHE BORS DE PORTE
MOULURE DE PORTE ARD / REMPLACEMENT