FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : M16005	
Kilométrage compteur : 126738KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : MINI	Type :ONE	Cylindrée : 1499CC
Carburant : ESSENCE	Couleur :GRIS	1 MEC : 08/07/2020
Numéro de châssis :WMWXU510202N16005		Code : 113
Puissance : 102ch 75kw		boite de vitesses :MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse			X
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……08/07/2027……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 175 65 15					
Etat des pneumatiques AVD 3.5MM AVG 3.5MM					
ARD 4MM ARG 4MM					
Remarques :……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
AILE AVD / GRIFFES / POLISSAGE
PORTE AVD / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE
PORTE ARD / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE
FEU ARG / CASSE / REMPLACEMENT
PARE CHOCS AVANT GAUCHE / GRIFFES / REPARATION +PEINTURE
CAPOT / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE
ELARGISSEUR AVG / GRIFFE / REMPLACEMENT
PARE CHOCS AR / CASSE / REMPLACEMENT
COIFFE RETROVISEUR DROIT / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE