FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : M11491		
Kilométrage compteur : 124761KM		**Lieu : SOCO**

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : MAZDA	**Type : MX5**	**Cylindrée : 1496CC**
Carburant : ESSENCE	**Couleur : ROUGE**	**1 MEC :28/04/2016 2MEC :27/07/2021**
Numéro de châssis :JMZND6EA610111491		**Code : 543**
Puissance : 130ch 96kw		**boite de vitesses : MANUELLE**

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	**Propre**	**Sale**	**détérioré**
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)			X
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……13/07/2027……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 195 50 16					
Etat des pneumatiques AVD 3MM AVG 3MM					
ARD 3.5MM ARG 3.5MM					
Remarques :……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
ECRAN GPS ENDOMMAGE ET DYSFONCTIONNEMENT GPS
CAPOT + AILE AVD + AILE AVG / IMPACTS CAILLOUX / PEINTURE
AILE ARD / ECLAT + ENFONCEMENT / REPARATION + PEINTURE
PORTE DROITE / PEINTURE