FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : M19750		
Kilométrage compteur :161790 KM		Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : MERCEDES	Type :A180	Cylindrée : 1461CC
Carburant : DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC :26/09/2018 2MEC :28/07/2023
Numéro de châssis :WDD1770031N019750		Code : 333
Puissance : 115ch 85kw		boite de vitesses : AUTOMATIQUE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant G DOSSIER			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……25/07/2027……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 205 60 16					
Etat des pneumatiques AVD 1.5MM AVG 1.5MM					
ARD 3MM ARG 3MM					
Remarques ……PNEUS AV A REMPLACER ……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
PORTE AVD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE
PORTE ARD /ECLAT / RETOUCHE
PARE CHOCS AV +CAPOT / IMPACTS CAILLOUX / PEINTURE
PORTE AVG / BORD DE PORTE / RETOUCHE
PORTE ARG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
MONTANT DROIT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE