FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : S87395	
Kilométrage compteur : 109986KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : SEAT	Type :IBIZA	Cylindrée : 999CC
Carburant :ESSENCE	Couleur : BLANC	1 MEC :15/07/2021 2MEC :13/08/2024
Numéro de châssis :VSSZZZKJZMR187395		Code : 071
Puissance : 110ch 81 kw		boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……08/08/2027……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	215 45 17				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM	AVG 2.5MM			
	ARD 3.5MM	ARG 3.5MM			
Remarques :……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
COFFRE / ENFONCEMENTS / DSP SANS PEINTURE
PORTE AVD / ENFONCEMENT / REPARATION + PEINTURE
PARE CHOCS AR / GRIFFES/ PEINTURE
CAPOT / IMPACTS CAILLOUX / PEINTURE
PARE CHOCS AVG / GRIFFE / REPARATION LOCALISEE