

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation :B15796	
Kilométrage compteur : 237842KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :316	Cylindrée : 1995CC
Carburant : DIESEL	Couleur : BLANC	1 MEC :18/08/2016 2MEC :24/05/2023
Numéro de châssis :WBA8L71090K715796	Code : 253	
Puissance : 115ch 85kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant ASSISE AVG			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant			X

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires PNEUS AV+AR 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	22/05/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	205 60 16				
Etat des pneumatiques	AVD 3MM AVG 3MM				
	ARD 2MM ARG 2MM				
Remarques :	PNEUS AR A REMPLACER				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
CAPTEURS PARKING AVANT / MANQUANTS
TOIT / ECLATS + ROUILLE / REPARATION + PEINTURE
MONTANT G ET DROIT / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE
PORTE AVD / TACHE PEINTURE / REPARATION + PEINTURE
PORTE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
PORTE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE