

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.

Immatriculation : V20119

Kilométrage compteur : 183960KM

Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE

Marque : VW

Type : TIGUAN

Cylindrée : 1968CC

Carburant : DIESEL

Couleur :BLANC

1 MEC : 16/08/2016 2MEC :07/07/2020

Numéro de châssis :WVGZZZ5NZHW320119

Code :203

Puissance : 115ch 85kw

boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE

Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D ASSISE			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant			X

voyant moteur/entretien : oui **non**pneus hiver : oui **non** commentairesjantes hiver avec pneus : oui **non**

ACCESSOIRES								
Auto-radio	<input checked="" type="checkbox"/>	non	CD navigation	<input checked="" type="checkbox"/>	non	double des clés	<input checked="" type="checkbox"/>	non
GPS	<input checked="" type="checkbox"/>	non	carte SD GPS	<input checked="" type="checkbox"/>	non	roue de secours	<input checked="" type="checkbox"/>	non
Kit gonflage	<input checked="" type="checkbox"/>	non	galerie de toit	<input checked="" type="checkbox"/>	non	carnet entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	non


DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	<input checked="" type="checkbox"/>	non	deux exemplaires	<input checked="" type="checkbox"/>	non
Certificat de conformité	<input checked="" type="checkbox"/>	non	Livre de bord	<input checked="" type="checkbox"/>	non
Contrôle technique	<input checked="" type="checkbox"/>	non	date de validité07/07/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>	non	jantes accessoires	<input checked="" type="checkbox"/>	non
Dimensions pneumatiques	255 45 18				
Etat des pneumatiques	AVD 3MM AVG 3MM				
	ARD 3MM ARG 3MM				
Remarques :				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Défectueux				

--

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
COFFRE / ROUILLE / REPARATION + PEINTURE
PARE CHOCS AR / REPARATION + PEINTURE
AILE ARD / IMPACT / RETOUCHE
PORTE AVD / PLIEE SUR LE BORD / REPARATION + PEINTURE
AILE AVD / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE
TOIT / ROUILLE / PEINTURE
AILE AVG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE
PARE CHOCS AVG / REPARATION LOCALISEE
PORTE AVG / ECLAT / RETOUCHE
MOULURE PORTE AVG / RETOUCHE

