

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.

Immatriculation : B90487

Kilométrage compteur : 146013KM

Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE

Marque : BMW

Type :116

Cylindrée : 1499CC

Carburant : ESSENCE

Couleur : NOIR

1 MEC : 21/08/2018 2MEC :25/03/2022

Numéro de châssis :WBA2R110605K90487

Code : 683

Puissance : 110ch 80 kw

boite de vitesses :MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE

| Etat | Propre | Sale | détérioré |
|-----------------------|--------|------|-----------|
| Intérieur | | X | |
| Siège(s) avant g/D | X | | |
| banquette arrière | X | | |
| tapis/moquette | X | | |
| ciel de toit | X | | |
| garniture(s) porte(s) | X | | |
| plage arrière | X | | |
| tableau de bord | X | | |
| écran(s) | X | | |
| levier vitesse | X | | |
| extérieur | | | X |
| pare brise avant | X | | |

voyant moteur/entretien : oui non **SYSTÈME DE FREIN / MOTEUR / GROUPE MOTOPROPULSEUR**

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non

| ACCESSOIRES | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| Auto-radio | oui | non | CD navigation | oui | non | double des clés | oui | non |
| GPS | oui | non | carte SD GPS | oui | non | roue de secours | oui | non |
| Kit gonflage | oui | non | galerie de toit | oui | non | carnet entretien | oui | non |


| DOCUMENTS VEHICULE | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|------------------|----------------------|-----|
| Certificat immatriculation | oui | non | deux exemplaires | oui | non |
| Certificat de conformité | oui | non | Livre de bord | oui | non |
| Contrôle technique | oui | non | date de validité |24/01/2027..... | |

| ETAT DES PNEUMATIQUES | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----|--------------------|-----|-----|
| Jantes aluminium | oui | non | jantes accessoires | oui | non |
| Dimensions pneumatiques | 205 55 16 | | | | |
| Etat des pneumatiques | AVD 1.5MM AVG 1.5MM | | | | |
| | ARD 3MM ARG 3MM | | | | |
| Remarques : | | | | | |

| Mécanique : | moteur | embrayage | boîte de vitesses | batterie |
|-------------|--------|-----------|-------------------|----------|
| En état | X | x | x | X |
| Défectueux | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

Etat extérieur du véhicule



| Observations : |
|--|
| MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS). |
| PARE CHOCS AR / GRIFFES/ REPARATION + PEINTURE |
| AILE ARG / ENFONCEMENT / REPARATION + PEINTURE |
| PORTE AVG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE + RETOUCHE BORD DE PORTE |
| PARE CHOCS AV / REPARATION + PEINTURE |
| PORTE AVD / RETOUCHE BORD DE PORTE |
| PORTE ARD / ECLAT / DSP + RETOUCHE |
| AILE ARD / ENFONCEMENTS X 3 / DSP SANS PEINTURE |
| |