

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.

Immatriculation : R52465

Kilométrage compteur :118642 KM

Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE

Marque : RENAULT

Type :CAPTUR

Cylindrée : 898CC

Carburant : ESSENCE

Couleur :NOIR

1 MEC :28/05/2019 2MEC :21/04/2022

Numéro de châssis :VF1R8700X63252465

Code : 483

Puissance : 90ch 66kw

boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE

| Etat | Propre | Sale | détérioré |
|-----------------------|--------|------|-----------|
| Intérieur | X | | |
| Siège(s) avant g/D | X | | |
| banquette arrière | X | | |
| tapis/moquette | X | | |
| ciel de toit | X | | |
| garniture(s) porte(s) | X | | |
| plage arrière | X | | |
| tableau de bord | X | | |
| écran(s) | X | | |
| levier vitesse | X | | |
| extérieur | | | X |
| pare brise avant | X | | |

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


| ACCESSOIRES | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Auto-radio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CD navigation | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | double des clés | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GPS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | carte SD GPS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | roue de secours | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kit gonflage | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | galerie de toit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | carnet entretien | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| DOCUMENTS VEHICULE | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Certificat immatriculation | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | deux exemplaires | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificat de conformité | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Livre de bord | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contrôle technique | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | date de validité |28/05/2027..... | |

| ETAT DES PNEUMATIQUES | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Jantes aluminium | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | jantes accessoires | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dimensions pneumatiques | 205 55 17 | | | | |
| Etat des pneumatiques | AVD 3MM AVG 3MM | | | | |
| | ARD 3MM ARG 3MM | | | | |
| Remarques : | | | | | |

| Mécanique : | moteur | embrayage | boîte de vitesses | batterie |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| En état | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Défectueux | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

EPAISSEUR PEINTURE CAPOT / 250 MICRONS / REPARATION VISUELLEMENT CORRECTE

PORTE AVG / ECLAT / REPARATION + PEINTURE

COIFFE DE RETRO GAUCHE / PEINTURE

AILE AVG/ GRIFFES /POLISSAGE

PARE CHOCS AV / CASSE / REMPLACEMENT

SPOILER AVG / REMPLACEMENT

ELARGISSEUR AVG / GRIFFE/ REMPLACEMENT

FEU DE JOUR AVG / REMPLACEMENT