

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.

Immatriculation : R29837

Kilométrage compteur : 184564KM

Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE

Marque : RENAULT

Type : SCENIC

Cylindrée : 1461CC

Carburant : DIESEL

Couleur : NOIR

1 MEC :12/04/2017 2MEC :20/08/2020

Numéro de châssis : VF1RFA00857629837

Code :813

Puissance : 110ch 81kw

boite de vitesses : AUTOMATIQUE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE

Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant ASSISE AVG			X
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière		MANQUANTE	
tableau de bord	X		
écran(s)			X
levier vitesse			X
extérieur	X		
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non **TEMOIN « RISQUE CASSE MOTEUR »**

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES									
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non	
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non	
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non	

DOCUMENTS VEHICULE									
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non				
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non				
Contrôle technique	oui	non	date de validité29/07/2024.....					

ETAT DES PNEUMATIQUES									
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non				
Dimensions pneumatiques	195 55 20								
Etat des pneumatiques	AVD 1.5MM AVG 1.5MM								
	ARD 1.5MM ARG 1.5MM								
Remarques :								

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

BRUIT SUSPENSION AVANT

EPAISSEUR PEINTURE FLANC GAUCHE +/- 250 MICRONS / REPARATION VISUELLEMENT CORRECTE

PARE CHOCS AR / DEFORMATIONS / REMPLACEMENT

AILE ARD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD ET ARD / REMPLACEMENT

MONTANT DROIT / DSP SANS PEINTURE

AILE AVD / GRIFFE / POLISSAGE

PARE CHOCS AV / REPARATION + PEINTURE

AILE AVG / GRIFFES / POLISSAGE

MONTANT GAUCHE / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

AILE ARG + PORTE ARG / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

