

**FICHE D EXPERTISE VEHICULE.**

Immatriculation : 837906

Kilométrage compteur : 172.477 KM

Lieu : SOCO

**IDENTIFICATION VEHICULE**

Marque : HYUNDAI

Type : TUCSON

Cylindrée : 1591 CC

Carburant : ESSENCE

Couleur : GRIS

1 MEC : 03-05-2019

2MEC : 21-02-2022

Numéro de châssis : TMAJ3811AKJ837906

Code : 083

Puissance : 132 ch 97 kw

boite de vitesses : MANUELLE

**ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE**

Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g (assise avg)			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur	X		
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CD navigation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	double des clés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	carte SD GPS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	roue de secours	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit gonflage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	galerie de toit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	carnet entretien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	deux exemplaires	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificat de conformité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Livre de bord	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôle technique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	date de validité	03-05-2027	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	jantes accessoires	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimensions pneumatiques 225/60 R17					
Etat des pneumatiques AVD 2 MM AVG 2 MM					
ARD 3 MM ARG 3 MM					
Remarques : .....					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . ( ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE-CHOCS ARRIERE / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

SPOILER DE PC AR / GRIFFES / A REMPLACER

AILE ARD / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARD / GRIFFES + DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD / GRIFFES + DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

AILE AVD / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE

MOULURE DE PORTE AVD + MOULURE DE PORTE ARD / GRIFFES / A REMPLACER

GARNITURE DE BAS DE CAISSE DROIT / GRIFFES / A REMPLACER

CAPOT / GRIFFES + ENFONCEMENTS / DSP + POLISSAGE

AILE AVG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

**COIFFE DE RETROVISEUR GAUCHE / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE**

**PORTE ARG / GRIFFES + ECLAT BORD DE PORTE / POLISSAGE + RETOUCHE**

**AILE ARG / ENFONCEMENT / DSP**

**TOIT / ENVIRON 50 ENFONCEMENTS / DSP**