

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.

Immatriculation : 241471

Kilométrage compteur : 121.952 KM

Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE

Marque : RENAULT

Type : CAPTUR

Cylindrée : CC

Carburant : DIESEL

Couleur : BRONZE

1 MEC : 15-02-2016

2MEC : 24-07-2025

Numéro de châssis : VF12RAJ1A54241471

Code : 633

Puissance : 90 ch 66 kw

boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE

| Etat | Propre | Sale | détérioré |
|--|--------|-----------|-----------|
| Intérieur | | X | |
| Siège(s) avant g/D | | | X |
| banquette arrière | | X | |
| tapis/moquette | | X | |
| ciel de toit | X | | |
| garniture(s) porte(s) (arrière gauche) | | | X |
| plage arrière | | MANQUANTE | |
| tableau de bord | | | X |
| écran(s) | X | | |
| levier vitesse | X | | |
| extérieur | | | X |
| pare brise avant | X | | |

voyant moteur/entretien : oui non ANTIPOLLUTION + INJECTION A CONTROLER

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


| ACCESSOIRES | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------------|-----|------------|------------------|------------|------------|
| Auto-radio | oui | non | CD navigation | oui | non | double des clés | oui | non |
| GPS | oui | non | carte SD GPS | oui | non | roue de secours | oui | non |
| Kit gonflage | oui | non | galerie de toit | oui | non | carnet entretien | oui | non |

| DOCUMENTS VEHICULE | | | | | |
|----------------------------|------------|-----|------------------|------------|-----|
| Certificat immatriculation | oui | non | deux exemplaires | oui | non |
| Certificat de conformité | oui | non | Livre de bord | oui | non |
| Contrôle technique | oui | non | date de validité | 04-07-2026 | |

| ETAT DES PNEUMATIQUES | | | | | |
|--|------------|-----|--------------------|-----|------------|
| Jantes aluminium | oui | non | jantes accessoires | oui | non |
| Dimensions pneumatiques 205/55 R17 | | | | | |
| Etat des pneumatiques AVD 1 MM AVG 1 MM | | | | | |
| ARD 3.5 MM ARG 3.5 MM | | | | | |
| Remarques : PNEUS AVANT A REMPLACER | | | | | |

| Mécanique : | moteur | embrayage | boîte de vitesses | batterie |
|-------------|----------|-----------|-------------------|----------|
| En état | X | x | x | X |
| Défectueux | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

ACCOUDOIR CENTRAL / DETERIORE / A REMPLACER

PARE-CHOC ARRIERE CENTRAL / FISSURE + GRIFFES / A REMPLACER

COIN DE PARE-CHOC ARRIERE DROIT / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

HAYON / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

TOIT / ENFONCEMENT + ECLAT / DSP + RETOUCHE

AILE ARD / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

ELARGISSEUR ARD / GRIFFES / A REMPLACER

PORTE ARD / GRIFFE / POLISSAGE

PORTE AVD / ENFONCEMENTS / DSP

MONOGRAMME RENAULT DE CALANDRE / MANQUANT / A REMPLACER

PARE-CHOC AVANT / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

| |
|--|
| SPOILER DE PARE CHOCS AVANT / CASSE / A REMPLACER |
| AILE AVG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE |
| PORTE AVG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE |
| PORTE ARG / DEFORMATION + GRIFFES / REPARATION + PEINTURE |
| AILE ARG / GRIFFES + ENFONCEMENTS / REPARATION + PEINTURE |
| COIFFE DE RETROVISEUR GAUCHE / GRIFFES / POLISSAGE |