

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.

Immatriculation : 078170

Kilométrage compteur : 153.651 KM

Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE

Marque : KIA

Type : VENGA

Cylindrée : 1591 CC

Carburant : ESSENCE

Couleur : BEIGE

1 MEC : 19-02-2015

2MEC : 12-07-2019

Numéro de châssis : KNAHU811AF7078170

Code : 123

Puissance : 135 ch 99 kw

boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE

| Etat | Propre | Sale | détérioré |
|-------------------------------------|--------|------|-----------|
| Intérieur | | X | |
| Siège(s) avant g (assise + dossier) | | | X |
| banquette arrière | X | | |
| tapis/moquette | | X | |
| ciel de toit | X | | |
| garniture(s) porte(s) | X | | |
| plage arrière | X | | |
| tableau de bord | X | | |
| écran(s) | X | | |
| levier vitesse | X | | |
| extérieur | | | X |
| pare brise avant | X | | |

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non

jantes hiver avec pneus : oui non


| ACCESSOIRES | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Auto-radio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CD navigation | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | double des clés | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| GPS | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | carte SD GPS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | roue de secours | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kit gonflage | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | galerie de toit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | carnet entretien | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| DOCUMENTS VEHICULE | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Certificat immatriculation | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | deux exemplaires | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Certificat de conformité | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Livre de bord | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contrôle technique | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | date de validité | 09-07-2027 | |

| ETAT DES PNEUMATIQUES | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Jantes aluminium | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | jantes accessoires | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dimensions pneumatiques 225/45 R17 | | | | | |
| Etat des pneumatiques AVD 2 MM AVG 2 MM | | | | | |
| ARD 4 MM ARG 4 MM | | | | | |
| Remarques : | | | | | |

| Mécanique : | moteur | embrayage | boîte de vitesses | batterie |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| En état | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Défectueux | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE-CHOC ARRIERE / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE

AILE AVD / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE

MONTANT DROIT / ENFONCEMENT / DSP

GALLERIES DE TOIT / ECAILLEMENT / PEINTURE

PARE-CHOC AVANT / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

CAPOT / GRIFFE / POLISSAGE

AILE AVANT GAUCHE / GRIFFE / POLISSAGE

PORTE AVG / ENFONCEMENT / DSP

PORTE ARG / ENFONCEMENT + GRIFFE / DSP + PEINTURE

RETROVISEUR GAUCHE / CASSE / REMPLACEMENT