

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : 687922		
Kilométrage compteur : 183.121KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE			
Marque : BMW	Type : 214d Active Tourer	Cylindrée : 1496 CC	
Carburant : Diesel	Couleur : Gris	1 MEC : 14-08-2017	2MEC : 04-12-2021
Numéro de châssis : WBA2B11050V687922		Code : 623	
Puissance : 95 ch 70 kw		boite de vitesses : Manuelle	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant (ASSISE AVG)			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse			X
extérieur	X		
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	23-11-2026	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 205/60 R16					
Etat des pneumatiques AVD 3.4 MM AVG 3.4 MM					
ARD 2.4 MM ARG 2.4 MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

EPAISSEUR DE PEINTURE PORTE AVD +/- 280 MICRONS / REPARATION VISUELLEMENT CORRECTE

CAPOT EPAISSEUR DE PEINTURE DE +/- 220 MICRONS / REPARATION DE QUALITE MOYENNE / POLISSAGE

AILE AVG / GRIFFE / POLISSAGE

PORTE ARG / ENFONCEMENT / DSP

PARE-CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / ENFONCEMENTS / DSP

TOIT OUVRANT / DISFONCTIONNEMENT / OUVERTURE IMPOSSIBLE