

FICHE D'EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : 899487	
Kilométrage compteur : 80.170 KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE			
Marque : Fiat	Type : 500	Cylindrée : 1242 CC	
Carburant : Essence	Couleur : Gris	1 MEC : 16-01-2018	2MEC : 18-08-2022
Numéro de châssis : ZFA3120000J899487		Code : 123	
Puissance : 69 ch 51 kw		boite de vitesses : Manuelle	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	16-08-2027	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques					
175/65 R14					
Etat des pneumatiques	AVD	2.4 MM	AVG	2.4 MM	
	ARD	2.4 MM	ARG	2.4 MM	
Remarques : 4 Pneus hiver montés sur véhicule					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 140 MICRONS).

PARE-CHOCS AV / GRIFFES / REPARATIONS + PEINTURE

AILE AVG / GRIFFE + ENFONCEMENT / POLISSAGE + DSP

PORTE AVG / GRIFFE + ENFONCEMENT / POLISSAGE + DSP + RETOUCHE BORD

BAS DE CAISSE G / GRIFFES / POLISSAGE

AILE ARG / ENFONCEMENT / DSP

FEU ARG / CASSE / REMPLACEMENT

PARE- CHOCS AR / GRIFFES + DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / GRIFFES + DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

BAS DE CAISSE DROIT / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD / GRIFFE / POLISSAGE

MOULURE SUPERIEURE D'AILE AVD / MANQUANTE

AILE AVD / GRIFFES / POLISSAGE
TOIT / ENFONCEMENT / DSP