

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : R14854	
Kilométrage compteur : 122.024 KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE			
Marque : Jeep	Type : Compass	Cylindrée : 1600 CC	
Carburant : Diesel	Couleur : Blanc	1 MEC : 16-12-2020	2MEC : 26-07-2021
Numéro de châssis : ZACNJCBS1LPR14854		Code : 771	
Puissance : 120 ch 88 kw		boite de vitesses : Manuelle	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur	X		
pare brise avant			X

voyant moteur/entretien : oui non Voyant moteur + révision

pneus hiver : oui non

jantes hiver avec pneus : oui non

ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non


DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	16-12-2026	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	215/60 R17				
Etat des pneumatiques	AVD 2.4 MM AVG 2.4 MM				
	ARD 4.4 MM ARG 4.4 MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

--

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
MONTANT GAUCHE / ENFONCEMENT / DSP
AILE ARG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
HAYON / DEFORMATION IMPORTANTE / REMPLACEMENT
PARE-CHOCS AR SUPERIEUR / GRIFFES + DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE
PARE-CHOCS AR INFERIEUR / DEFORMATION IMPORTANTE / REMPLACEMENT
PORTE ARD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE
PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP
COIFFE DE RETROVISEUR DROIT / GRIFFES / POLISSAGE