

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : 429635	
Kilométrage compteur : 169.238 KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE			
Marque : Renault	Type : Captur	Cylindrée : 1461 CC	
Carburant : Diesel	Couleur : Beige	1 MEC : 30-05-2018	2MEC : 23-05-2023
Numéro de châssis : VF12R011560429635		Code : 723	
Puissance : 90ch 66 kw		boite de vitesses : Manuelle	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur	X		
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : **oui** **non** Risque de casse moteur, antipollution + injection à contrôler
 pneus hiver : **oui** **non** 4 x Pneus 4 saisons
 jantes hiver avec pneus : **oui** **non**


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	05-05-2027	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 205/60 16					
Etat des pneumatiques AVD 1 MM AVG 1 MM					
ARD 3.4 MM ARG 3.4 MM					
Remarques : PNEUS AV A REMPLACER					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				
FREINS A MAIN A RESSERER				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE-CHOCS AVG / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE

FEU DE JOUR AVG / GRIFFES / REMPLACEMENT

MOULURE CONTOUR ANTIBROUILLARD AVG / GRIFFES REMPLACEMENT

CAPOT / ENFONCEMENT + GRIFFE / REPARATION + PEINTURE

COIFFE DE RETROVISEUR GAUCHE / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

MONTANT GAUCHE / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARG / GRIFFES + ECLATS / REPARATION + PEINTURE

AILE ARG / GRIFFES / POLISSAGE

PARE-CHOCS ARG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PARE-CHOCS AR / GRIFFES / REMPLACEMENT

HAYON / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

COIFFE DE RETROVISEUR DROIT / GRIFFE / POLISSAGE
AILE AVD / GRIFFE / POLISSAGE