

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : 575318		
Kilométrage compteur : 159.906 KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE			
Marque : SEAT	Type : ATECA	Cylindrée : 1395 CC	
Carburant : ESSENCE	Couleur : GRIS	1 MEC : 21-06-2018	2MEC : 30-06-2022
Numéro de châssis : VSSZZZ5FZJ65753118		Code : 421	
Puissance : 150 ch 110 kw		boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant (ASSISE SIEGE AVG)			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non 4 X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	21-06-2027	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	215/50 R18				
Etat des pneumatiques	AVD 5.4 MM AVG 5.4 MM				
	ARD 1.4 MM ARG 1.4 MM				
Remarques :	4 X PNEUS 4 SAISONS				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

EPAISSEUR PEINTURE AILE ARD + PORTE ARD +/- 200 MICRONS / REPARATION VISUELLEMENT CORRECTE

HAYON / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PARE-CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

MOULURE CENTRALE DE PARE-CHOCS AR / GRIFFES / REMPLACEMENT

AILE ARG / ENFONCEMENT / DSP

PORTE ARG / ENFONCEMENTS + GRIFFE / DSP + POLISSAGE

PORTE AVG / GRIFFE + ENFONCEMENTS / DSP + POLISSAGE

AILE AVG / GRIFFE / POLISSAGE

PARE-CHOCS AV / DEFORMATIONS + GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

CAPOT / ENFONCEMENTS / DSP

GRILLE INFERIEURE DE PARE-CHOC AVANT / CASSEE / REMPLACEMENT
MOULURE INFERIEURE CENTRALE GRISE / DEFORMATIONS / REMPLACEMENT
AILE AVD / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
PORTE AVD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE
MOULURE DE BAS DE PORTE AVD / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE
RETROVISEUR AVD / CASSE / REMPLACEMENT
PORTE ARD / DEFORMATION + GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
MOULURE DE PORTE / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE
AILE ARD / ENFONCEMENTS + GRIFFES / REPARATION + PEINTURE