

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : 524919	
Kilométrage compteur : 168.591 KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE	
Marque : VOLKSWAGEN	Type : GOLF SPORTSVAN Cylindrée : 1598 CC
Carburant : DIESEL	Couleur : GRIS 1 MEC : 15-03-2017 2MEC : 12-07-2021
Numéro de châssis : WVWZZZAUZHW524919	Code : 703
Puissance : 110 ch 81 kw	boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse			X
extérieur		X	
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non **TEMOIN MOTEUR + PRECHAUFFAGE**
 pneus hiver : oui non **PNEUS HIVER A L'ARRIERE**
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	18-06-2026	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	205/55 R16				
Etat des pneumatiques	AVD 2.4 MM AVG 2.4 MM				
	ARD 2.4 MM ARG 2.4 MM				
Remarques :	2 X PNEUS HIVER A L'ARRIERE ET 2 X PNEUS ÉTÉ A L'AVANT				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				
TEMOIN MOTEUR				
TEMOIN ENTRETIEN				
TEMOIN START AND STOP				
TEMOIN DE PRECHAUFFAGE				
TEMOIN ACC				

Etat extérieur du véhicule	
----------------------------	--



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

HAYON / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PARE-CHOCS AR / GRIFFES + DIFFERENCE DE TEINTE / REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / ENFONCEMENT + DEFAUTS DE PEINTURE / POLISSAGE	
--	--

BAS DE CAISSE DROIT / REPARATION MEDIOCRE (+/- 900 MICRONS) / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARD / REPARATION MEDIOCRE (+/- 900 MICRONS) / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD / REPARATION MEDIOCRE (+/- 900 MICRONS) / REPARATION + PEINTURE

MONTANT DROIT / REPARATION MEDIOCRE (+/- 1200 MICRONS) / REPARATION + PEINTURE	

RETROVISEUR DROIT / GRIFFES / REMPLACEMENT

COIFFE DE RETROVISEUR DROIT / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

AILE AVD / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE	

CAPOT / DEFORMATION IMPORTANTE / REMPLACEMENT

PARE-CHOCS AV / CASSE / REMPLACEMENT
CALANDRE / CASSE / REMPLACEMENT
FEU ANTIBROUILLARD GAUCHE / CASSE / REMPLACEMENT
AILE AVG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
PORTE AVG / GRIFFE + ENFONCEMENT / REPARATION + PEINTURE
RETROVISEUR GAUCHE / CASSE / REMPLACEMENT
AILE ARG / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE
TOIT / ENFONCEMENTS + GRIFFES / REPARATION + PEINTURE