

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : B97406	
Kilométrage compteur :207400 KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE	
Marque : BMW	Type :118 Cylindrée : 1995CC
Carburant :GASOIL	Couleur : NOIR 1 MEC :10/08/2015 2MEC :07/08/2023
Numéro de châssis :WBA1W510X05B97406	Code : 443
Puissance : ch149 kw110	Boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X	ECRAN CENTRAL PAS D'ORIGINE	
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☐	☒	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☐ ☒
Kit gonflage	☒	☐	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☐	☒
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	04/06/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	225 45 17/245 40 17				
Etat des pneumatiques	AVD 5 MM AVG 5 MM				
	ARD 3 MM ARG 3 MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE + RETOUCHE BORD DE PORTE

PARE CHOCS ARG / GRIFFES / REPARATION LOCALISEE

AILE ARG / ENFONCEMENT + GRIFFES / DSP + POLISSAGE

PORTE AVG / GRIFFES / POLISSAGE

AILE AVG /DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AVG / REPARATION LOCALISEE

COIFFE DE RETROVISEUR GAUCHE / PEINTURE