

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation :B16259		
Kilométrage compteur :162680 KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque :BMW	Type :220	Cylindrée : 1997CC
Carburant :ESSENCE	Couleur : BLEU	1 MEC : 23/12/2015 2MEC :12/09/2024
Numéro de châssis :WBA1J110X0V6259	Code :761	
Puissance : ch 183 kw135	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant DOSSIER AVG			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant			X

voyant moteur/entretien : oui **non**
 pneus hiver : oui **non** commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui **non**


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	...09/09/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	225 45 17		245 40 17		
Etat des pneumatiques	AVD 4.5MM		AVG 4.5MM		
	ARD 4.5MM		ARG 4.5MM		
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR NON ORIGINE SUR L'ENSEMBLE SAUF TOIT ET COFFRE . (ENTRE 250 ET 350 MICRONS).

AILE ARRIERE DROITE+ AILE ARG / EPAISSEUR PEINTURE 2300 MICRONS/ REPARATION VISIBLE /QUALITE MOYENNE

DIFFERENCE DE TEINTE ENTRE COFFRE + TOIT ET AILES ARRIERE

AILE ARD + ARG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AV / DEFORMATIONS + GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

AILE AVG / INTERIEUR NON PEINT

COFFRE / GRIFFES / POLISSAGE POSSIBLE

PORTE GAUCHE / RETOUCHE BORD DE PORTE