

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : H98641		
Kilométrage compteur :165670 KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : HYUNDAI	Type : TUCSON	Cylindrée : 1685CC
Carburant : GASOIL	Couleur : GRIS	1 MEC : 15/02/2017 2MEC :01/06/2023
Numéro de châssis :TMAJ3815GGJ198641	Code : 323	
Puissance : ch 141 kw104	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant ASSISE AVG			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	non	CD navigation	oui	☒	double des clés	☒ non
GPS	☒	non	carte SD GPS	oui	☒	roue de secours	oui ☒
Kit gonflage	☒	non	galerie de toit	oui	☒	carnet entretien	☒ non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	non	deux exemplaires	☒	non
Certificat de conformité	☒	non	Livre de bord	☒	non
Contrôle technique	☒	non	date de validité	31/05/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	non	jantes accessoires	oui	☒
Dimensions pneumatiques 2454519					
Etat des pneumatiques AVD2.5 MM AVG2.5 MM					
ARD3.5 MM ARG3.5 MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

CAPOT / ENFONCEMENTS + ROUILLE / REPARATION + PEINTURE

CALANDRE CHROME / CASSEE / REMPLACEMENT

AILE AVD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

MONTANT DROIT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

AILE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AR / GRIFFES / PEINTURE

TOIT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

RETROVISEUR GAUCHE / GRIFFES