

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation :L12924	
Kilométrage compteur : 157693KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : LAND ROVER	Type :DISCOVERY	Cylindrée : 2179CC
Carburant : DIESEL	Couleur :GRIS	1 MEC :17/04/2015 2MEC :13/09/2023
Numéro de châssis :SALCA2DC4FH512924		Code : 883
Puissance : ch149 kw110	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D			X
banquette arrière		X	
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X	PORTE LUNETTE ENDOMMAGE	
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	28/07/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 235 55 19					
Etat des pneumatiques AVD 2.5 MM AVG 2.5 MM					
ARD 2.5 MM ARG 2.5 MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

EPAISSEUR PEINTURE FLANC GAUCHE 180 MICRONS

PORTE AVD/ DEFORMATION/REPARATION+PEINTURE

PORTE ARD/DEFORMATION/DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS ARG/PEINTURE

PARE CHOCS AV/GRIFFES/REPARATIONS +PEINTURE

CALANDRE CASSE/REMPLACEMENT