

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : P26873	
Kilométrage compteur : 112480KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE	
Marque : PEUGEOT	Type :308 Cylindrée :1199 CC
Carburant :ESSENCE	Couleur : GRIS 1 MEC :12/02/2020 2MEC :12/02/2020
Numéro de châssis :VF3LPHNSJKS426873	Code : 693
Puissance : ch130 kw96	boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	 NON	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 225 45 17					
Etat des pneumatiques AVD 4 MM AVG 4 MM					
ARD 4 MM ARG 4 MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
MOULURE CHROME/PORTE AVG A REMPLACER
PORTE ARG +AILE ARG /GRIFFES +DEFORMATION/REPARATION+PEINTURE
PARE CHOS AVG /GRIFFES/REPARATION+PEINTURE
PARE CHOCS AR/DEFORMATION/REPARATION+ PEINTURE