

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : VMS611421		
Kilométrage compteur :132672 KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : SEAT	Type :LEON	Cylindrée :1598 CC
Carburant :DOESEL	Couleur :BRONZE	1 MEC :21/10/2015 2MEC :02/08/2017
Numéro de châssis :VSSZZZ5FZG061421	Code :023	
Puissance : ch110 kw81	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit		X	
garniture(s) porte(s)		X	
plage arrière		X	
tableau de bord		X	
écran(s)		X	
levier vitesse		X	
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non

ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non


DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	21/10/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 205 55 17					
Etat des pneumatiques AVD 1.5 MM AVG 1.5 MM					
ARD 3.5 MM ARG 3.5 MM					
Remarques :PNEUS AVANT A REMPLACER					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				



Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE AVD/DEFORMATIONS/REPARATIONS+PEINTURE

COIFFE DE RETRO DROITE/GRIFFES/PEINTURE

PORTE AR DROITE /DEFORMATION/REMPLACEMENT

AILE AR DROITE/ENFONCEMENT/REPARATION+PEINTURE

ELARGISSEUR AR DROITE+BAS DE CAISSE DROITE/REMPLACEMENT

AILE ARG /ECLAT/PEINTURE

AILE AR GAUCHE/ ENFONCEMENT/DSP SANS PEINTURE

CAPOT/ROUILLE/REPARATION+PEINTURE