

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : B07405	
Kilométrage compteur : 183411KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :316	Cylindrée :1995 CC
Carburant : DIESEL	Couleur : BRONZE	1 MEC : 10/02/2015 2MEC :02/03/2026
Numéro de châssis :WBA3D91010F407405	Code : 463	
Puissance : ch 115 kw85	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit		X	
garniture(s) porte(s)		X	
plage arrière		X	
tableau de bord		X	
écran(s)		X	
levier vitesse		X	
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires 4x pneus ete
 jantes hiver avec pneus : oui non

ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non


DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	non	deux exemplaires	☒	non
Certificat de conformité	☒	non	Livre de bord	☒	non
Contrôle technique	☒	non	date de validité	02/03/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	non	jantes accessoires	☒	☒
Dimensions pneumatiques 205 60 16					
Etat des pneumatiques AVD 4 MM AVG 4 MM					
ARD 3 MM ARG 3 MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

--

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
AILE AVG/GRIFFES/POLISSAGE
PORTE AVG/GRIFFES/POLISSAGE
POTE ARG/GRIFFES+DEFORMATION/REPARATION+PEINTURE
AILE ARG/GRIFFES+ENFONCEMENTS/DSP + POLISSAGE
PARE CHOCS AR/GRIFFES/REPARATION+PEINTURE
AILE AR DROITE/ENFONCEMENT/DSP SANS PEINTURE
PORTE ARD ET AVD/GRIFFES/POLISSAGE
CAPOT/ENFONCEMENTS/DSP SANS PEINTURE