

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : B70897	
Kilométrage compteur : 180591KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type : X1	Cylindrée :1995 CC
Carburant :DIESEL	Couleur :GRIS	1 MEC :18/03/2016 2MEC :15/10/2020
Numéro de châssis :WBAHT710305E70897	Code : 653	
Puissance : ch 136 kw100	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non PLAQUETTES FREIN
 pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4 SAISONS
 jantes hiver avec pneus : oui non

ACCESSOIRES								
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☒	☐	double des clés	☒	☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☒	☐	roue de secours	☒	☐
Kit gonflage	☒	☐	galerie de toit	☒	☐	carnet entretien	☒	☐


DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	non	deux exemplaires	☒	non
Certificat de conformité	☒	non	Livre de bord	☒	non
Contrôle technique	☒	non	date de validité	15/10/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	non	jantes accessoires	☒	☒
Dimensions pneumatiques 225 55 17					
Etat des pneumatiques AVD 2 MM AVG 2 MM					
ARD 2 MM ARG 2 MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

--

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
PORTE ARD/DEFORMATION/REPARATION+PEINTURE
AILE ARD/ENFONCEMENT/REPARATION+PEINTURE
PARE CHOCS AR/GRIFFES/REPARATION+PEINTURE
PORTE ARG /ENFONCEENT/DSP + RETOUCHE
PORTE AVG/RETOUCHE DE PORTE+ENFONCEMENT/DSP+RETOUCHE PEINTURE