

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : M79788	
Kilométrage compteur : 118843KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : MINI	Type : COOPER	Cylindrée : 1598CC
Carburant :ESSENCE	Couleur : GRIS	1 MEC : 29/04/2015 2MEC :24/01/2023
Numéro de châssis :WMWZB510X0WT79788		Code : 833
Puissance : 125ch kw90	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit		X	
garniture(s) porte(s) AVG			X
plage arrière		X	
tableau de bord		X	
écran(s)		X	
levier vitesse		X	
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	13/01/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 225 45 19					
Etat des pneumatiques AVD 3 MM AVG 3 MM					
ARD 5 MM ARG 5 MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

AILE AVG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVG / GRIFFES / POLISSAGE

PORTE ARG / GRIFFES / POLISSAGE

AILE ARG / GRIFFES / IMPACTS / REPARATION + PEINTURE

CACHE CROCHET PC AR / REMPLACEMENT

PORTE ARD / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

TOIT / ENFONCEMENTS X 2 / DSP SANS PEINTURE

COIFFE DE RETRO D/REEMPLACEMENT