

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : VMV71387	
Kilométrage compteur :184952 KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE	
Marque : VOLKSWAGEN Type :TIGUAN	Cylindrée :1698 CC
Carburant :DIESEL	Couleur : BLANC 1 MEC :16/12/2016 2MEC :12/04/2018
Numéro de châssis :WVGZZZ5NZHW371387	Code : 651
Puissance : ch115 kw85	boite de vitesses : MANUELLE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit		X	
garniture(s) porte(s)		X	
plage arrière		X	
tableau de bord		X	
écran(s)		X	
levier vitesse		X	
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	16/12/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 215 65 17					
Etat des pneumatiques AVD 1 MM AVG 1 MM					
ARD 3 MM ARG 3 MM					
Remarques :PNEUS AVANT A REMPLACER.....					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

CAPOT/PEINTURE ENDOMMAGE/REPARATION+PEINTURE

AILE AVG/ECLAT

PORTE AVG/ECLAT/RETOUCHE POSSIBLE

PORTE ARG/ECLAT+ RETOUCHE

PORTE ARG DIFFERENCE DE TEINTE

MONTANT GAUCHE/ENFONCEMENT/DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AR/REPARATION+PEINTURE

COFFRE/ENFONCEMENT/DSP SANS PEINTURE

PORTE ARD/IMPACTE/DEFORMATION+PEINTURE

PORTE AVD/IMPACTE/DEFORMATION+PEINTURE

AILE AVD/PEINTURE ENDOMMAGE/REPARATION+PEINTURE

