

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : B36296		
Kilométrage compteur :195189 KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :216	Cylindrée : 1496CC
Carburant :DIESEL	Couleur :NOIR	1 MEC : 21/11/2016 2MEC :18/03/2022
Numéro de châssis :WBA2E31075G36296	Code : 403	
Puissance : ch115 kw85	boite de vitesses :MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/			X
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit		X	
garniture(s) porte(s)		X	
plage arrière		X	
tableau de bord		X	
écran(s)		X	
levier vitesse			X
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4 SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	28/02/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 205 60 16					
Etat des pneumatiques AVD 4 MM AVG 4 MM					
ARD 2.5 MM ARG 2.5 MM					
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

COFFRE/DEFORMATION/REPARATION+PEINTURE

PARE CHOCS AR/DEFORMATION/REMPLACEMENT

FEU AR DROIT/CASSE/REMPLACEMENT

MONTANT DROIT/ENFONCEMENT/DSP SANS PEINTURE

TOIT/ENFONCEMENT/DSP SANS PEINTURE

AILE ARD+PORTE AR DOITE+BAS DE CAISSE/DEFORMATIONS/REPARATIONS+PEINTURE

CAPOT/ENFONCEMENT/ENFONCEMENT/DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AV/CASSE/REMPLACEMENT

ANTI-BROUILLARD AVD/CASSE/REMPLACEMENT

PORTE AVG/RETOUCHE BORD DE PORTE

PORTE ARD/DEFORMATION/REPARATION+PEINTURE

BRUIT CARDAN AVANT DROIT