

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation :M37110		
Kilométrage compteur : 109437KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque :MERCEDES-BENZ	Type :A180	Cylindrée : 1332CC
Carburant :ESSENCE	Couleur : NOIR	1 MEC :04/05/2021 2MEC :19/10/2022
Numéro de châssis :W1K1771841J237110	Code :953	
Puissance : ch 136 kw100	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS A SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	non	CD navigation	oui	☒	double des clés	☒ non
GPS	☒	non	carte SD GPS	oui	☒	roue de secours	oui ☒
Kit gonflage	☒	non	galerie de toit	oui	☒	carnet entretien	oui ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	non	deux exemplaires	☒	non
Certificat de conformité	☒	non	Livre de bord	☒	non
Contrôle technique	☒	non	date de validité	04/05/2028.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	non	jantes accessoires	oui	☒
Dimensions pneumatiques 205 60 16					
Etat des pneumatiques AVD 1 MM AVG 1 MM					
ARD 1 MM ARG 1 MM					
Remarques :4 PNEUS A REMPLACER					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

CAPOT/IMPACTS/REPARATON+PEINTURE

PARE CHOCS AV/GRIFFE/REPARATION+PEINTURE

PORTE AVG/DEFORMATIONS/REPARATION+PEINTURE

PORTE ARG/RETOUVHE BORD DE PORTE

AILE ARG/GRIFFE/REPARATION+PEINTURE

PARE CHOCS AR/GRIFFE/REPARATION+PEINTURE

AILE ARD/ENFONCEMENT /DSP SANS PEINTURE

AILE AVD/GRIFFE/REPARATION+PEINTURE