

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation :S52936		
Kilométrage compteur :162194 KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque :SKODA	Type :KAROQ	Cylindrée : 1598CC
Carburant :DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC :04/07/2019 2MEC :26/01/2024
Numéro de châssis :TMBJG7NU2K2052936		Code : 473
Puissance : ch 115 kw85		boite de vitesses : AUTOMATIQUE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui **non**
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui **non**


ACCESSOIRES								
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒	☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☒	☐
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☒	☐

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	12/04/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques 215 60 16					
Etat des pneumatiques AVD 1 MM AVG 1 MM					
ARD 1 MM ARG 1 MM					
Remarques : 4 PNEUS A REMPLACER					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

EPAISSEUR PEINTURE 310 MICRONS

PARE CHOCS AV/IMPACTS /REPARATION+PEINTURE

AILE ARG/IMPACT/REPARATION+PEINTURE

AILE ARD/IMPACT/REPARATION+PEINTURE