

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation :A56850		
Kilométrage compteur : 198988KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : AUDI	Type : Q5	Cylindrée : 1968CC
Carburant :DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC :29/09/20216 2MEC :10/02/2025
Numéro de châssis :WAUZZZ8R7HA056850	Code :711	
Puissance : 190ch 140kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	MANQUANTE		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant **moteur/entretien** : **oui** non **ODEUR ECHAPPEMENT**

pneus hiver : **oui** non commentaires **4X PNEUS 4SAISONS**

jantes hiver avec pneus : oui **non**


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☒ ☐
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☐	☒
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	14/05/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	255 45 20				
Etat des pneumatiques	AVD 3.5MM AVG 3.5MM				
	ARD 3.5MM ARG 3.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE CHOCS AR / GRIFFES + DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

AILE ARG / ECLAT / RETOUCHE

PORTE AVG / GRIFFES /REPARATION + PEINTURE

RETROVISEUR GAUCHE / CASSE / REMPLACEMENT

AILE AVG / ENFONCEMMENT / DSP SANS PEINTURE

CAPOT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

COQUILLE AILE AVD / DEFORMEE / REMPLACEMENT

PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE ARD / DEFORMATION / DSP POSSIBLE

TOIT /ENFONCEMENTS X 2 / DSP SANS PEINTURE

EPAISSEUR PEINTURE FLANC GAUCHE +/- 450 MICRONS

JOINT SUPERIEUR DE PORTE AVG / REMPLACEMENT