

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : B82563		
Kilométrage compteur : 147936KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type :216	Cylindrée : 1496CC
Carburant :DIESEL	Couleur : NOIR	1 MEC :10/08/2021 2MEC :12/04/2024
Numéro de châssis :WBA11AM0007J82563	Code : 473	
Puissance : 120ch 85kw	boite de vitesses : AUTOMATIQUE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s) AVG			X
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant			X

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☒	☐	double des clés	☒	☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☒	☐	roue de secours	☒	☐
Kit gonflage	☒	☐	galerie de toit	☒	☐	carnet entretien	☒	☐

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	non	deux exemplaires	☒	non
Certificat de conformité	☒	non	Livre de bord	☒	non
Contrôle technique	☒	non	date de validité	10/08/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	non	jantes accessoires	☒	☒
Dimensions pneumatiques	205 55 16				
Etat des pneumatiques	AVD 3MM AVG 3MM				
	ARD 4MM ARG 4MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

EPAISSEUR PEINTURE / 450 MICRONS

COFFRE / ENFONCEMENTS X 4 / DSP SANS PEINTURE

AILE ARG / GRIFFE/ POLISSAGE

PORTE ARG / ENFONCEMENTS X 2 / DSP SANS PEINTURE

CAPOT / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AVD / REPARATION LOCALISEE

PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION LOCALISEE

AILE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE AVD / ENFONCEMENTS X 2 / DSP + RETOUCHE

PORTE ARD / DEFORMATION / DSP SANS PEINTURE

AILE ARD / GRIFFES / POLISSAGE