

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : B86895		
Kilométrage compteur : 163671KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : BMW	Type : X2	Cylindrée : 1496CC
Carburant : DIESEL	Couleur : NOIR	1 MEC : 19/12/2019 2MEC :12/03/2026
Numéro de châssis :WBAYK110501P86895		Code : 743
Puissance : 115ch 85kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s) AVG			X
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires AV HIVER / AR ÉTÉ

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒ ☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☐	☒	roue de secours	☒ ☐
Kit gonflage	☐	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐ ☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	19/12/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	225 55 17				
Etat des pneumatiques	AVD 3.5MM AVG 3.5MM				
	ARD 3.5MM ARG 3.5MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

ELARGISSEUR ARG / REMPLACEMENT

PARE CHOCS AR / GRIFFES /REPARATION + PEINTURE

AILE ARG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PORTE ARG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVG / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

AILE AVG / ENFONCEMENT /DSP SANS PEINTURE

CAPOT / IMPACTS CAILLOUX / PEINTURE

AILE AVD + PORTE AVD + PORTE ARD + AILE ARD / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

COFFRE / ECLAT / PEINTURE