

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : V78000		
Kilométrage compteur : 149226KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : VW	Type :PASSAT	Cylindrée : 1598CC
Carburant : DIESEL	Couleur : GRIS	1 MEC : 02/05/2017 2MEC :29/04/2023
Numéro de châssis :WVWZZZ3CZHE17800		Code : 073
Puissance : 120ch 88kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D	X		
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non
 pneus hiver : oui non commentaires
 jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒	☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☒	☐	roue de secours	☐	☒
Kit gonflage	☒	☐	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐	☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☐	☒
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	25/04/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	215 60 16				
Etat des pneumatiques	AVD 4MM AVG 4MM				
	ARD 4MM ARG 4MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

AILE ARG / ENFONCEMENTS + GRIFFES / DSP SANS PEINTURE

PORTE ARG / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

CAPOT / ENFONCEMENTS X 4 / DSP SANS PEINTURE

PARE CHOCS AVD / GRIFFES / REPARATION LOCALISEE

TOIT / IMPACTS + ROUILLE / PEINTURE

AILE AVD /GRIFFE / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD + ARD / GRIFFE / REPARATION + PEINTURE

AILE ARD / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE