

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.	
Immatriculation : V40799	
Kilométrage compteur : 187830KM	Lieu : SOCO

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : VW	Type :TIGUAN	Cylindrée : 1968CC
Carburant : DIESEL	Couleur :BLANC	1 MEC :06/10/2017 2MEC :01/08/2022
Numéro de châssis :WVGZZZ5NZJW340799	Code : 273	
Puissance : 115ch 85kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant ASSISE AVG			X
banquette arrière	X		
tapis/moquette	X		
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS 4SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	☒	☐	CD navigation	☐	☒	double des clés	☒	☐
GPS	☒	☐	carte SD GPS	☒	☐	roue de secours	☒	☐
Kit gonflage	☒	☒	galerie de toit	☐	☒	carnet entretien	☐	☒

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	☒	☐	deux exemplaires	☒	☐
Certificat de conformité	☒	☐	Livre de bord	☒	☐
Contrôle technique	☒	☐	date de validité	01/08/2027.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	☒	☐	jantes accessoires	☐	☒
Dimensions pneumatiques	255 45 19				
Etat des pneumatiques	AVD 2.5MM AVG 2.5MM				
	ARD 3MM ARG 3MM				
Remarques :					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	☒	☒	☒	☒
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

PARE CHOCS AR / GRIFFES / REPARATION + PEINTURE

MOULURE DE PORTE AVG / ECLAT / RETOUCHE

CAPOT / IMPACTS CAILLOUX / REPARATION + PEINTURE

PORTE AVD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

PORTE ARD / ENFONCEMENT + ECLAT / PEINTURE

AILE ARD / ENFONCEMENT / DSP SANS PEINTURE

MOULURE PORTE AVD / RETOUCHE