

FICHE D EXPERTISE VEHICULE.		
Immatriculation : 76981		
Kilométrage compteur : 120153KM	Lieu : SOCO	

IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque : JEEP	Type :RENEGADE	Cylindrée : 999CC
Carburant :ESSENCE	Couleur : BLANC	1 MEC :12/08/2019 2MEC :17/08/2020
Numéro de châssis :1C4BU0000KPK76981	Code : 313	
Puissance : 115ch 84.40kw	boite de vitesses : MANUELLE	

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur		X	
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES							
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	12/08/2026.....	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques	215 60 17				
Etat des pneumatiques	AVD 1MM AVG 1MM				
	ARD 1.5MM ARG 1.5MM				
Remarques :	4X PNEUS A REMPLACER				

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :

MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).

FEUX DE PARE CHOCS ARG ET ARD / CASSE / REMPLACEMENT

PC AR NOIR / REMPLACEMENT

COIN DE PC ARG / PEINTURE

PORTE AVG + PORTE ARG / DEFORMATIONS / REMPLACEMENT

MOULURES PORTES ARG + AVG / REMPLACEMENT

AILE AVG / DEFORMATION / REPARATION + PEINTURE

ELARGISSEUR AVG / REMPLACEMENT

PARE CHOCS AV + CALANDRE / CASSES / REMPLACEMENT

COIFFE RETROVISEUR GAUCHE / GRIFFES / PEINTURE

REPETITEUR DE RETROVISEUR GAUCHE / REMPLACEMENT

TOIT / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE

MOULURE DE PORTE ARD / GRIFFES / REMPLACEMENT
MONTANT DROIT / ENFONCEMENTS X 3 / DSP SANS PEINTURE
AILE AVD / DEFORMATIONS / REPARATION + PEINTURE
ELARGISSEUR AVD / GRIFFES /REEMPLACEMENT